


E-TEN glofiish X600 – InterWrite 9.5 – Demoverze vypršela


Pokud se na Vaší X600 objevuje chybové okno viz. *obrázek 1*, je nutné stáhnout tento [patch](#).



Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3

[Patch EtenX600 OEM-Patch IW95xx.armv4.cab](#) přeneste pomocí Microsoft ActiveSync do E-TENu X600 a v něm jej spusťte. Nainstalujte patch do zařízení viz. *obrázek 2*. Pro dokončení instalace potvrďte restartování klepnutím na “Ano“ viz. *obrázek 3*.

Pozn.: Kdykoliv provedete HardReset (obnovení továrního nastavení, viz. [Často kladené otázky](#)), je nutné tento patch znovu nainstalovat.