



Mio A501 – InterWrite 9.1 – Demoverze vypršela

Pokud se na vaší A501 objevuje chybové okno viz. *obrázek 1*, je nutné stáhnout tento [patch](#).



Obrázek 1



Obrázek 2

Patch [A501 Patch for InterWritePro9.1.CAB](#) přeneste pomocí Microsoft ActiveSync do Mia A501 a v něm jej spusťte. Proveďte instalaci viz. *obrázek 2*, po jejím dokončení Mio restartujte.

Pozn.: Kdykoliv provedete HardReset (obnovení továrního nastavení, viz. [návod](#) kapitola 11.2) je žádoucí tento patch znovu nainstalovat.